



WS1


Gear Fit Sensor
AC133




- 1 Das Armband vom Uhrgehäuse entfernen.




- 2 Die Uhr in den Sensor drücken. Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte auf der gleichen Seite wie der Sensor sind. Die Zunge des Sensors vollständig auf das Uhrgehäuse drücken.




- 3 Das Armband am Uhrgehäuse und am Sensor anbringen.



- 4 Den Sensor in die Halterung legen und den Sensor fest in den Ständer stecken.



- 5 **Alarm abstellen:** Den IR-Schlüssel auf die IR-Linse setzen und den Knopf einmal drücken, um den Alarm abzustellen.



SD0269 Rev0 02/11/15

inVUE®

www.invuesecurity.com

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811